

Изменения в характеристиках таймеров 80.61.



Компания **Finder** извещает об изменении характеристик таймеров серии 80.61.

Однофункциональные таймеры серии **80.61** обрабатывают функцию **VI «Задержка отключения по питанию (без сигнала Старт)»**.

В новой модификации прибора увеличился временной диапазон задержки отключения: **от 0,1с до 180с**. (В предыдущей модификации: от 0,1с до 20с).

Остальные характеристики остались без изменения:

- питание (24 ... 240)В AC/DC;
- на выходе переключающий контакт 1 CO 8А;
- габариты одномодульного автомата, ширина 17,5мм.

Изменился заказной код прибора: новый код **80.61.0.240.0000**

80.61		(VI) Задержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ). Питание подается на таймер (не менее 300 мс). Контакт замыкается немедленно. Прекращение подачи питания инициирует предустановленную задержку, после которой выходные контакты возвращаются в исходное состояние.
--------------	--	---

Заказы на новые таймеры принимаются с мая 2012 года.

Подробную техническую информацию по новой продукции FINDER на русском языке Вы можете получить в офисе компании ООО "Финдер" и на нашем сайте.